

Verplichtingen leverancier, aannemer of zelfstandige

Leverancier, aannemer of zelfstandige

Verantwoordelijke (ZOL)

Bij projectontwerp

Opstellen PCRA ([link](#)),
RI (zie verder),
VCO/VCV (als van toepassing)

Bij gunnen van werken

Nalezen veiligheidsrichtlijnen voor leveranciers van werken en diensten ([link](#))

Ondertekenen akkoordverklaring ([link](#))

Opname in dossier

Vóór aanvang van werken

E-learning veiligheid, stofpreventie, tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en werken met derden ([link](#))

Inloggen via kiosk

Niet via kiosk: afhalen badge op secretariaat DTO

Niet OK!

Invullen veiligwerkvergunning ([link](#))

Check

OK?

Aanvullen met voorzorgsmaatregelen

Kennisname van de veiligwerkvergunning en de te nemen maatregelen

Afhalen veiligwerkvergunning bij verantwoordelijke ZOL

Ondertekening veiligwerkvergunning

Tijdens de werken

Naleven:

- bepalingen werkvergunning
- veiligheidsrichtlijnen
- risicoindex, bepaald door ZOL ([link](#))

Veiligwerkvergunning kan op vraag van verantwoordelijke ZOL getoond worden.

Controle en toezicht

Na de werken

Ondertekenen veiligwerkvergunning: installatie kan opnieuw veilig gebruikt worden

Na controle: tegentekenen van veiligwerkvergunning

Het tegentekenen betreft het aanvaarden van de veilige toestand van de installatie. Het betreft géén technische aanvaarding noch conformiteitsverklaring met bestek of gegunde opdracht.