

# Verplichtingen leverancier, aannemer of zelfstandige

Leverancier, aannemer of zelfstandige

Verantwoordelijke (ZOL)

Bij projectontwerp

Opstellen PCRA ([link](#)),  
RI (zie verder),  
VCO/VCV (als van toepassing)

Bij gunnen van werken

Nalezen veiligheidsrichtlijnen voor leveranciers van werken en diensten ([link](#)), ondertekenen akkoordverklaring ([link](#))

Opname in dossier

Vóór aanvang van werken

E-learning veiligheid, stofpreventie, tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en werken met derden ([link](#))

Afdrukken certificaat en afhalen persoonlijke identificatiebadge bij DTZ

Invullen veiligwerkvergunning ([link](#))

Check

OK?

Aanvullen met voorzorgsmaatregelen

Niet OK!

Kennisname van de veiligwerkvergunning en de te nemen maatregelen

Afhalen veiligwerkvergunning bij verantwoordelijke ZOL

Ondertekening veiligwerkvergunning

Tijdens de werken

Naleven:  
-bepalingen werkvergunning  
-veiligheidsrichtlijnen  
-risicoindex, bepaald door ZOL ([link](#))

*Veiligwerkvergunning kan op vraag van verantwoordelijke ZOL getoond worden.*

Controle en toezicht

Na de werken

Ondertekenen veiligwerkvergunning: installatie kan opnieuw veilig gebruikt worden

Na controle: tegentekenen van veiligwerkvergunning

*Het tegentekenen betreft het aanvaarden van de veilige toestand van de installatie. Het betreft géén technische aanvaarding noch conformiteitsverklaring met bestek of gegunde opdracht.*